Van: "[redacted]" <[redacted]@ofgv.nl>
Verzonden: 17-12-2024 08:46
Aan: [redacted] <[redacted]@odnhn.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@odnhn.nl>; "[redacted]" <[redacted]@ofgv.nl>
Onderwerp: FW: Vervolg Kortenhoefsedijk 30a te Kortenhoef

Hallo [redacted],

Signaleringslaag
Het is wel akkoord als de signaleringslaag achterwege blijkt. De voorwaarde is dat er een duidelijk verschil zichtbaar moet zijn tussen de aangebrachte grond van de afdeklaag en de verontreinigde ondergrond.

Dassenburcht
Kunnen wij alvast kaarten ontvangen waar die dassenburcht ligt. En wat nu het plan van aanpak is voor het verplaatsen van de dassenburcht. We denken erover ambtshalve brief wijziging saneringsplan uit te doen. Dit moet nog doorgesproken worden met de juristen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Medewerker bodem

OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Botter 14-15
Postbus 2341
8203 AH Lelystad
T. [redacted]
E. [redacted]@ofgv.nl
W. www.ofgv.nl
Afwezig: woensdag

Van: [redacted] <[redacted]@odnhn.nl>
Verzonden: vrijdag 13 december 2024 09:33
Aan: [redacted] <[redacted]@ofgv.nl>; [redacted] <[redacted]@ofgv.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@odnhn.nl>
Onderwerp: Vervolg [redacted] Kortenhoef

Beste [redacted],

Hierbij een update van de locatie Kortenhoefsedijk 30a te Kortenhoef. Ik heb nu officieel een startmelding binnengekregen en de werkzaamheden gaan beginnen op woensdag 18 december 2024. Vandaag zijn ze al begonnen met het aanleggen van een platenbaan en een tijdelijke brug. Bij de MKB'er ([redacted], Bottomline-pro) heb ik de gegevens van de grond die gaat worden toegepast opgevraagd om te controleren of deze daadwerkelijk klasse AW2000 is.

Op het achterdeel van het terrein is een dassenburcht ontdekt met een leeftijd van ca. 10 à 15 jaar oud. Na overleg met onze toezichthouder Soorten, Beheer en Schadebestrijding ([redacted]) houdt dit in dat er op en nabij deze burcht (straal van minstens 10 meter) niet gesaneerd mag worden door de beschermde status van de Das. Hoe we dit in de toekomst gaan aanpakken moet nog worden overlegd maar het ziet er naar uit dat er eerst een nieuwe burcht gebouwd dient te worden en daarna de Das uit de oude burcht te laten vertrekken naar de nieuwe burcht. [redacted] gaat hier mee aan de slag, deels ook in samenwerking met Natuurbeheer/monumenten.

Daarnaast nog de vraag of een signaleringslaag/doek daadwerkelijk noodzakelijk is. Het betreft een gebied waar nooit gegraven mag worden, en als er gegraven gaat worden is dit altijd in overleg met de OFGV. De toe te passen grond is een andere samenstelling dan de al liggende grond waardoor er al een duidelijke scheiding is mocht er wel gegraven worden. Het aanbrengen van zand/doek lijkt daarbij dus een overbodige luxe wat dan alleen zou worden toegepast omdat dat de norm is. Graag over deze kwestie een oordeel geven zodat ik dit kan mededelen voor de start van de werkzaamheden van 18 december.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Toezichthouder & Handhaver Bodem

omgevingsdienst nhn

.....
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

T [redacted] / 088 – 102 1300
E [redacted]@odnhn.nl
Wwww.odnhn.nl

Aanwezig di-wo-do-vr

.....

==========

Disclaimer OD NHN: Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en mag niet worden gedeeld zonder toestemming van de zender. Als dit bericht verkeerd verzonden is, wilt u dan de zender daarover informeren? Doorsturen, openbaar maken, vermenigvuldigen of anderszins verstrekking van deze informatie aan derden is alleen met toestemming van de zender toegestaan.

==========