


Kenmerk: 202233
Locatie: Tinq Hoorn
Adres: Keern 193
Postcode: 1625 NK
Plaats: Hoorn



Rapportkenmerk:	202233_KB_2023_1030026	Versie:	01
------------------------	------------------------	----------------	----

Inspectiedatum: 02 maart 2023
Uitgevoerd door: [REDACTED]
Rapportagedatum: 02 maart 2023
Gerapporteerd door: [REDACTED]



Kerngegevens:

Opdrachtgever: TinQ Nederland B.V.
Contactpersoon: [REDACTED]
Telefoon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@enviemretail.nl

Uitgevoerde werkzaamheden:

Inspectie kathodische bescherming tankinstallatie

Tank	Eindoordeel
Tank 1	+
Tank 2	+

Inspectie kathodische bescherming tankinstallatie

Beoordelingsgrondslag: AS SIKB 6800 protocol 6801 (geaccrediteerde inspectie)

De verklaring van accreditatie van E.C.O. Inspections B.V. en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de uitgevoerde werkzaamheden inclusief rapportage.

Gegevens tankinstallatie

Tank	Inhoud (ltr)	Installatie jaar	Opp. Bekleding (m2)	Meetpalen/ Kastjes	Mg- anodes	Meetwaarden <i>Gemeten t.o.v. CuCuSO4</i>		Bescher- mstroom	Werking
						M.E.P. in (-mV)	M.E.P. uit (-mV)		
Tank 1	50.000	2004	91,60 EP	1	1	1.416	1.000	58 µA	+
Tank 2	50.000	2004	91,60 EP			1.418	920	1,76 mA	+